

Фотоілюстрації залиття квартири № 18 за адресою: м. Київ, провулок Музейний, № 8




Плями від залиття, тріщини, руйнування гіпсокартону підвісної стелі верхньої частини ванної кімнати



Плями від залиття, тріщини, руйнування гіпсокартону підвісної стелі верхньої частини ванної кімнати



Плями від залиття, тріщини, руйнування гіпсокартону стін, здуття ДСП підлоги, пошкодження ковтроліну підлоги верхньої частини ванної кімнати



Плями від залиття, тріщини, руйнування гіпсокартону стін верхньої частини ванної кімнати



Плями від залиття, тріщини, руйнування гіпсокартону стін, здуття ДСП підлоги, пошкодження ковтроліну підлоги верхньої частини ванної кімнати



Плями від залиття, тріщини, руйнування гіпсокартону стін верхньої частини ванної кімнати



Плями від залиття, тріщини, руйнування гіпсокартону стін верхньої частини ванної кімнати



Плями від залиття, тріщини, руйнування гіпсокартону стелі та стін верхньої частини ванної кімнати



Плями від залиття, тріщини, руйнування гіпсокартону стелі та стін верхньої частини ванної кімнати



Плями від залиття, тріщини, руйнування гіпсокартону стін верхньої частини ванної кімнати, іржа на кутнику країв отвору дверцят до верхньої частини ванної кімнати



Плями від залиття, тріщини, руйнування гіпсокартону стін верхньої частини ванної кімнати



Плями від залиття, тріщини, руйнування гіпсокартону стін верхньої частини ванної кімнати, іржа на кутнику країв отвору дверцят до верхньої частини ванної кімнати




Пошкоджені вологою кілька килимків для підлоги



Пошкоджений вологою перший футляр для гітари



Пошкоджені вологою дві дорожні сумки



Пошкоджені вологою коврулін підлоги та другий футляр для гітари