
холод
100
910
450
450
450
450
390
п.м машина
600
150
600
450
450
150
120
1320
стир. маш
400
480
700
690
800
515
700
515
1730
1690
1400
550
1439
933
ТВ
1800
1880
1920
1500
2800
600
900
1750
2750
1750
785
700
2750
2910
650
1800
3800
2300
1970
705
705
2305
900
3695
1500
1200
3990