











- * Размеры для справок
- В местах сопряжения деталей сварку выполнить замкнутым контуром по ГОСТ 14 771-76. Размер катета шва равен толщине меньшей стенки свариваемых деталей.
- Сварные швы зачистить.
- Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий H12, валов h12, остальных JT12/2
- Острые края притупить

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол-во
1	Площадка	П/1-000.000.001	1
2	Лестница	П/1-000.002.000СБ	1
3	Стойка	П/1-000.001.000СБ	3
4	Стойка поручня	П/1-000.000.004	4
5	Поручень	П/1-000.000.005	1
6	Поручень короткий	П/1-000.000.006	1
7	Поручень ступени	П/1-000.000.007	2
8	Пластина короткая	П/1-000.000.003	2



					П/1-000.000.000СБ				
					Крыльцо	Лит.		Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.		Подп.	Дата				156.23	1:20
Разраб.									
Пров.	Ткаченко С. А.								
Т. контр.						Лист 1		Листов 1	
Н. контр.					Сборочный чертеж	AB1 ab1db.com			
Утв.									