

Погоджено:				
Зам. інв. №				
Підпис і дата				
Інв. № оригін.				


Відомість комплекту КБ		
Аркуш	Найменування	Примітка
1	Загальні дані. Загальні вказівки	
2	Схема розміщення фундаментів	
3	Фундаменти ФМ-1	
4	Фундаменти ФМ-2	
5	Фундаменти ФМ-3	
6	Фундаменти ФМ-4	
7	Анкерні блоки АБ-1, АБ-2, АБ-3	
8	Монолітний пояс на відм. -0.150 Схема розміщення	Зм.1(ЗАМ)
9	Монолітний пояс на відм. -0.150 Розрізи 1-1...3-3	Зм.1(ЗАМ)
10	Монолітний пояс на відм. -0.150 Розрізи 4-4...8-8. Специфікація матеріалів.	Зм.1(ЗАМ)

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ


- 1 Робочі креслення комплекту КБ розроблені на підставі архітектурно-планувального рішення.
- 2 Перелік основних комплектів робочих креслень див. розділ АР.
- 3 За умовну відмітку 0,000 прийнято рівень чистої підлоги першого поверху, що відповідає абсолютній відмітці 102.50 на генплані.
- 4 Проектом прийняті основні навантаження:
- снігове - 1.55 (155) кПа (кгс/кв.м.);
 - вітрове - 0.37 (37) кПа (кгс/кв.м.);
 - тип місцевості для визначення зміни напору вітру- IV;
 - корисні навантаження на перекриття відповідно до табл. 6.2 ДБН В.1.2-2:2006;
 - клас відповідальності споруди - II
- 5 Перелік робіт та конструкцій, на які повинні складатися акти огляду прихованих робіт, форма актів на приховані роботи відповідно додатку 9. ДБН.А.3.1-5-96 :
- приймання змонтованої і підготовленої до бетонування опалубки;
 - відповідність арматури та закладних деталей робочим кресленням;
 - приймання закінчених бетонних і залізобетонних конструкцій з оцінкою їх якості;
 - приймання фундаментів та інших опорних елементів, включаючи геодезичну перевірку відповідності їх фактичного положення проектному (в плані і по висоті) зі складанням виконавчої схеми;

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

- 1 При виконанні робіт по влаштуванню фундаментів обов’язково користуватись кресленнями генплану та зовнішніх мереж.
- 2 Опалубні, арматурні та бетонні роботи виконувати згідно з вимогами СНиП 3.03.01-87 та ДБН А.3.2-2-2009.
- 3 Для армування монолітних залізобетонних конструкцій в проекті застосована арматурна сталь класу А240С і А500С по ДСТУ 3760:2006.
- 4 При виконанні земляних робіт і виявленні ґрунтів підшошви фундаментів, що відрізняється від ІГЕ-1 (насипний ґрунт супісок: щільність -1.68 т/куб.м., питоме зчеплення 6 кПа, кут внутрішнього тертя 24°) - ґрунти порушеної структури, будівельне сміття та інше, замінити даний ґрун на піщану подушку з пошаровим ущільненням до 1.65 т/куб.м. - 40-60см та втрамбувати щеднем фракції 5-20 - 15-20см до відм. -0.800

							02-04-18-М/РП-КБ		
							Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Межигірській, 7/16 (літ. Д) в Подільському районі м. Києва		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
Гол. констр.	Заславський						РП	1	
Розробив	Руденко					Загальні дані	ТОВ "БУДУЙ-КОМ"		
Перевірів	Заславський								
Н. контроль	Кліщук								

Погоджено:			
Зам. інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № оригін.			





Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг	Примітка
ФМ-1	див. арк. 3	фундамент ФМ-1	3		
ФМ-2	див. арк. 4	фундамент ФМ-2	2		
ФМ-3	див. арк. 5	фундамент ФМ-3	12		
ФМ-4	див. арк. 6	фундамент ФМ-4	4		

Примітки
1 При виконанні земляних робіт і виявленні ґрунтів підшови фундаментів, що відрізняється від ІГЕ-1 (насипний ґрунт супісок: щільність -1.68 т/куб.м., питоме зчеплення 6 кПа, кут внутрішнього тертя 24°) - ґрунти порушеної структури, будівельне сміття та інше, замінити даний ґрун на піщану подушку з пошаровим ущільненням до 1.65 т/куб.м. - 40-60см та втрамбувати щебнем фракції 5-20 - 15-20см до відм. -0.800
2 Розміри позначені "*" уточнити по місцю

						02-04-18-М/РП-КБ		
						Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Межигірській, 7/16 (літ. Д) в Подільському районі м. Києва		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш
Гол. констр.	Заславський						РП	2
Розробив	Руденко					Схема розміщення фундаментів	ТОВ "БУДУЙ-КОМ"	
Перевірів	Заславський							
Н. контроль	Клішук							

Погоджено:			
Інв. № оригін.	Зам. інв. №	Підпис і дата	

Фундамент ФМ-1





Специфікація матеріалів


Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг	Примітка
		Фундамент ФМ-1			
		Складальні одиниці			
АБ-1	див. арк. 7	анкерний блок АБ-1	1		
С-1		сітка 5С $\frac{58pl-100}{58pl-100}$ 177x177	1		
С-2		сітка 5С $\frac{58pl-100}{58pl-100}$ 57x57	2		
		Деталі			
1		12 А500С ДСТУ 3760:2006 L=1780	20	1.58	32
2		12 А500С ДСТУ 3760:2006 L=580	9	0.52	5
3		12 А500С ДСТУ 3760:2006 L=380	24	0.34	8
		Матеріали			
		Бетон В30	м³	1.37	
		Бетон В7.5	м³	0.20	

						02-04-18-М/РП-КБ		
						Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Межигірській, 7/16 (літ. Д) в Подільському районі м. Києва		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш
Гол. констр.	Заславський						РП	3
Розробив	Руденко					Фундаменти ФМ-1	ТОВ "БУДУЙ-КОМ"	
Перевірів	Заславський							
Н. контроль	Клішук							

Погоджено:			
Інв. № оригін.	Підпис і дата	Зам. інв. №	



Деталь встановлення поз. 4
(армування фундаменту умовно не показано)



Специфікація матеріалів


Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг	Примітка
		Фундамент ФМ-2			
		Складальні одиниці			
АБ-2	див. арк. 7	анкерний блок АБ-2	1		
С-3		сітка 5С ^{58ρL-100} / _{58ρL-100} 100x177	1		
		Деталі			
1		12 А500С ДСТУ 3760:2006 L=1000	10	0.89	9
2		12 А500С ДСТУ 3760:2006 L=1750	6	1.56	10
4		12 А500С ДСТУ 3760:2006 L=750	18	0.67	12
		Матеріали			
		Бетон В30	м³	0.80	
		Бетон В7.5	м³	0.10	

Відомість деталей

Поз.	Ескіз
4	

						02-04-18-М/РП-КБ		
						Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Межигірській, 7/16 (літ. Д) в Подільському районі м. Києва		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш
Гол. констр.	Заславський						РП	4
Розробив	Руденко					Фундаменти ФМ-2	ТОВ "БУДУЙ-КОМ"	
Перевірів	Заславський							
Н. контроль	Клішук							

Погоджено:				
Інв. № оригін.	Підпис і дата		Зам. інв. №	



Специфікація матеріалів



Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг	Примітка
		Фундамент ФМ-3			
		Складальні одиниці			
АБ-3	див. арк. 7	анкерний блок АБ-3	1		
С-4		сітка 5С ^{58pL-100} / _{58pL-100} 88x118	1		
		Деталі			
1		12 А500С ДСТУ 3760:2006 L=850	13	0.76	10
2		12 А500С ДСТУ 3760:2006 L=1150	9	1.02	9
4		12 А500С ДСТУ 3760:2006 L=750	12	0.67	8
		Матеріали			
		Бетон В30	м³	0.44	
		Бетон В7.5	м³	0.07	

Відомість деталей


Поз.	Ескіз
4	

						02-04-18-М/РП-КБ		
						Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Межигірській, 7/16 (літ. Д) в Подільському районі м. Києва		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш
Гол. констр.	Заславський						РП	5
Розробив	Руденко					Фундаменти ФМ-3	ТОВ "БУДУЙ-КОМ"	
Перевірів	Заславський							
Н. контроль	Клішук							

Специфікація матеріалів




Деталь встановлення поз. 4
(армування фундаменту умовно не показано)




Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг	Примітка
		Фундамент ФМ-4			
		<u>Складальні одиниці</u>			
АБ-2	див. арк. 7	анкерний блок АБ-2	1		
С-3		сітка СС $\frac{5BpI-100}{5BpI-100}$ 100x177	1		
		<u>Деталі</u>			
1		12 А500С ДСТУ 3760:2006 L=850	18	0.76	14
4		12 А500С ДСТУ 3760:2006 L=750	13	0.67	9
		<u>Матеріали</u>			
		Бетон В30 м ³	0.33		
		Бетон В7.5 м ³	0.05		


Відомість деталей

Поз.	Ескіз
4	


інв. № оригін.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:			

						02-04-18-М/РП-КБ			
						Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Межигірській, 7/16 (літ. Д) в Подільському районі м. Києва			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	6	
Гол. констр.	Заславський								
Розробив	Руденко								
Перевірив	Заславський								
Н. контроль	Кліщук					Фундаменти ФМ-4	ТОВ "БУДУЙ-КОМ"		


Анкерний блок АБ-1




Анкерний блок АБ-2




Анкерний блок АБ-3




1-1




2-2




3-3



Шпилька анкерного болта
(АБ-1)



Шпилька анкерного болта
(АБ-2, АБ-3)



Специфікація матеріалів


Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг	Примітка
Анкерний блок АБ-1					
1	ГОСТ 2590-2006	Круг $\Phi 18$ С255 L=800	4	1.60	6.40
2	ГОСТ 8509-93	кутик 40х3 L=282	8	0.52	4.17
4	ГОСТ 19903-74*	пластина 50х50х6 С255	4	0.12	0.47
5	ГОСТ 8509-93	Гайка М16	4		
6	ГОСТ 8509-93	Шайба 16	4		
Анкерний блок АБ-2					
1	ГОСТ 2590-2006	Круг $\Phi 18$ С255 L=650	4	0.76	14
2	ГОСТ 8509-93	кутик 40х3 L=212	4	0.39	1.57
3	ГОСТ 8509-93	кутик 40х3 L=262	4	0.48	1.94
4	ГОСТ 19903-74*	пластина 50х50х6 С255	4	0.12	0.47
5	ГОСТ 8509-93	Гайка М16	4		
6	ГОСТ 8509-93	Шайба 16	4		
Анкерний блок АБ-3					
1	ГОСТ 2590-2006	Круг $\Phi 18$ С255 L=650	4	0.76	14
2	ГОСТ 8509-93	кутик 40х3 L=262	8	0.48	1.94
4	ГОСТ 19903-74*	пластина 50х50х6 С255	4	0.12	0.47
5	ГОСТ 8509-93	Гайка М16	4		
6	ГОСТ 8509-93	Шайба 16	4		

02-04-18-М/РП-КБ

Капітальний ремонт нежитлової будівлі
по вул. Межигірській, 7/16 (літ. Д)
в Подільському районі м. Києва

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
Гол. констр.	Заславський					РП	7	
Розробив	Руденко					Анкерні блоки АБ-1, АБ-2, АБ-3		
Перевірів	Заславський							
Н. контроль	Клішук							
							ТОВ "БУДУЙ-КОМ"	







Погоджено:					
Зам. інв. №					
Підпис і дата					
Інв. № оригін.					





Розрізи та специфікацію див. арк. 9-10

						02-04-18-М/РП-КБ			
						Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Межигірській, 7/16 (літ. Д) в Подільському районі м. Києва			
1	-	ЗАМ	-		25.02				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
Гол. констр.		Заславський					Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	8	
Розробив		Руденко				Монолітний пояс на відм. -0.150 Схема розміщення			
Перевірів		Заславський							
Н. контроль		Кліщук							

Погоджено:					
Інв. № оригін.	Підпис і дата	Зам. інв. №			




Вузол влаштування опори колони на відм. -0.150



Специфікацію див. арк. 10

						02-04-18-М/РП-КБ		
						Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Межигірській, 7/16 (літ. Д) в Подільському районі м. Києва		
1	-	ЗАМ	-		25.02			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
							Стадія	Аркуш
Гол. констр.	Заславський						РП	9
Розробив	Руденко					Монолітний пояс на відм. -0.150 Розрізи 1-1...3-3	ТОВ "БУДУЙ-КОМ"	
Перевірив	Заславський							
Н. контроль	Клішук							



						02-04-18-М/РП-КБ		
1	-	ЗАМ	-		25.02	Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Межигірській, 7/16 (літ. Д) в Подільському районі м. Києва		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
Гол. констр.	Заславський					РП	10	
Розробив	Руденко					Монолітний пояс на відм. -0.150 Розрізи 4-4...8-8 Специфікація матеріалів.		
Перевірів	Заславський							
Н. контроль	Кліщук							
						ТОВ "БУДУЙ-КОМ"		