

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник генерального директора –
директор департаменту експлуатації
каналізаційного господарства



Юрій МАЗУР

2023 р.

АКТ

обстеження технічного стану

м. Київ

"03" 07 2023 р.

Дворової каналізаційної мережі

По вул. Деміївської, просп. Голосіївському та пров. Деміївському
Голосіївського району

(назва об'єкту обстеження, адреса, адміністративний район)

Підстава: №6760\1\36\01-23 від 19.07.2023 року

Акт складений комісією в складі:

Голова комісії: заст.нач. РЕКМ-1 Віктор БЕЗСМЕРТНИЙ

(П.І.Б., телефон)

Члени комісії: інженер РЕКМ-1 Володимир НІКІТАШ

бр. сл. АВР РЕКМ-1 Сергій ЧЕРНЯК

(П.І.Б., посада, телефон)

В результаті технічного обстеження виявлено :

За адресою по вул. Деміївська 13, побудована дворова каналізаційна мережа під житлову забудову у Голосіївському районі м. Києва.

Дворова каналізаційна мережа виконана в 2016 році з ПЕ-100 SDR 17 труб Д=160 мм, довжиною 107,0 м.п. Колодязі залізобетонні з п/с вставками в кількості 12 шт. Проходить по зеленій зоні та проїжджій частині дороги. На побудовану мережу є виконавча документація та акт технічного приймання №136/1 від 25.07.2016 року. Мережа працює до вуличної міської каналізації Д=500мм по вул. Деміївський, та Д=400мм по пров. Деміївському.

На час обстеження дворова каналізаційна мережа знаходиться в не задовільному стані, потребує проведення профілактичних робіт з застосуванням гідромашини, люки колодязів К1-1, К1-5, К1-6, К1-9, потрібно відцентрувати, та змонтувати на цементно-пісчаний розчин, площадки колодязів почистити від бруду.

Каналізаційна дворова мережа не знаходиться на балансі ДЕKG ПрАТ "АК "Київводоканал".

Заходи та пропозиції по усуненню зауважень: промити каналізаційний колектор довжиною 107,0 п.м. та виконати встановлення люків згідно вимог, почистити площадки колодязів від бруду.

Акт складено в _____ примірниках :

Голова комісії:

Члени комісії:

(підпис)
(підпис)
(підпис)

Віктор БЕЗСМЕРТНИЙ

(прізвище, І. Б.)

Володимир НІКІТАШ

(прізвище, І. Б.)

Сергій ЧЕРНЯК

(прізвище, І. Б.)

4 колодязі
люки

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник генерального директора –
директор Департаменту експлуатації
каналізаційного господарства



Юрій МАЗУР

2023 р.

А К Т
обстеження технічного стану

м. Київ

«23» 07 2023 р.

Дворової каналізаційної мережі
По вул. Деміївської №13 перекладка
Голосіївського району

(назва об'єкту обстеження, адреса, адміністративний район)

Підстава: №6760\1\36\01-23 від 19.07.2023 року

Акт складений комісією в складі:

Голова комісії: заст.нач. РЕКМ-1 Віктор БЕЗСМЕРТНИЙ

(П.І.Б., телефон)

Члени комісії: інженер РЕКМ-1 Володимир НІКІТАШ

бр. сл. АВР РЕКМ-1 Сергій ЧЕРНЯК

(П.І.Б., посада, телефон)

Григорук С. П. заст. генерального

(П.І.Б., посада, представника організації об'єкту обстеження, телефон)

В результаті технічного обстеження виявлено:

При виконанні технічних умов №10588 була перекладена та винесена на нормативну відстань дворова каналізаційна мережа по просп. Голосіївському.

Дворова каналізаційна мережа побудований в 2018 році з ПЕ-100 SDR 17 труб Д=225 мм, довжиною 127,97 м.п. Колодязі залізобетонні з поліетиленовими вставками в кількості 10 шт. Проходить по дворовій території та проїжджій частині дороги. Акт технічного приймання каналізації №174-1 від 19.09.2018 року.

На час обстеження каналізаційна мережа знаходиться не в задовільному стані, потребує проведення профілактичних робіт з застосуванням гідромашини.

Один з колодязів потребує герметизації стиків колодязя, та відновлення благоустрою навколо колодязя.

Також була виконана реконструкція колодязів з заміною каналізаційних люків від К1 до К10. Шість каналізаційних люків мають ізнос обичайки люка і потребують заміни.

Каналізаційна мережа та реконструйовані колодязі не знаходяться на балансі ДЕКАГ ПрАТ "АК "Київводоканал".

Заходи та пропозиції по усуненню зауважень: промити каналізаційну мережу довжиною 127,97 м.п. Виконати герметизацію стиків колодязя та відновити благоустрій біля його. Замінити шість каналізаційних люків

Акт складено в _____ примірниках:

6 колодязів

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник генерального директора –
директор Департаменту експлуатації
Київського міського господарства



Юрій МАЗУР

2023 р.

АКТ обстеження технічного стану

м. Київ

"03" 07 2023 р.

Дворової каналізаційної мережі

По вул. Деміївської, просп. Голосіївському та пров. Деміївському
Голосіївського району

(назва об'єкту обстеження, адреса, адміністративний район)

Підстава: №6760\1\36\01-23 від 19.07.2023 року

Акт складений комісією в складі:

Голова комісії: заст.нач. РЕКМ-1 Віктор БЕЗСМЕРТНИЙ

(П.І.Б., телефон)

Члени комісії: інженер РЕКМ-1 Володимир НІКІТАШ

бр. сл. АВР РЕКМ-1 Сергій ЧЕРНЯК

(П.І.Б., посада, телефон)

Радукан О.І., заст. директора ПРАТ "Трест, Київводоканал-6"
(П.І.Б., посада представника організації об'єкту обстеження, телефон)

В результаті технічного обстеження виявлено:

Від вул. Деміївської до просп. Голосіївського був побудований
внутрішньо квартальний каналізаційний колектор Д=315 мм, від К1 до К-9.

Каналізаційний колектор побудований в 2016 році з ПЕ-100 SDR 17 труб
Д=315 мм, довжиною 250 м.п. Колодязі залізобетонні з поліетиленовими
вставками в кількості 8 шт. Проходить по зеленій зоні та проїжджій частині
дороги. На побудований колектор є виконавча документація та акт технічного
приймання №135/1 від 25.07.2016 року.

На час обстеження каналізаційний колектор знаходиться не в задовільному
стані, потребує проведення профілактичних робіт з застосуванням гідромашини

Колодязь К5 потребує ремонтних робіт, герметизації стиків колодязя, та
усуненню просідання асфальтобетонного покриття навколо колодязя.

Каналізаційний колектор не знаходиться на балансі ДЕКТ ПРАТ "АК
"Київводоканал".

Заходи та пропозиції по усуненню зауважень: промити каналізаційний колектор
довжиною 250 п.м. та виконати ремонт колодязя з герметизацією стиків, та
відновити просідання навколо колодязя.

Акт складено в _____ примірниках:

Голова комісії:

Члени комісії:

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

Віктор БЕЗСМЕРТНИЙ

(прізвище, І. Б.)

Володимир НІКІТАШ

(прізвище, І. Б.)

Сергій ЧЕРНЯК

(прізвище, І. Б.)

Радукан О.І.